

В ночь на 15 апреля в работе спутниковой системы "ГЛОНАСС" произошел сбой: несколько спутников в течение получаса выдавали некорректные координаты.

Сбой в работе ГЛОНАСС произошел из-за перехода на обновленный контур управления. Все неисправности были устранены, и спутники заработали в штатном режиме.

Ссылка на [RBC](#) .

---