

2019.08.17 - суббота. Произошел сбой в параметрах навигации абонентских телематических терминалов (АТТ) "Галилео 2.2.8", "Нависет GT20", "Арнави" и некоторых других (дата производства АТТ - от 2013г.). Приборы стали отправлять на сервер некорректные даты (из прошлого или из будущего), и сервер стал блокировать отправку таких параметров клиентам.

Разработчики указанных АТТ оперативно устранили проблему выпуском новых "прошивок".

Решение со стороны интегратора: обновление ПО терминалов до последних версий.

Примечание 1: удаленная прошивка с помощью СМС не всегда выполняется корректно и приходится перепрошивать АТТ по кабелю с компьютера.

Примечание 2: АТТ производства "Навтелеком" (Смарт, Сигнал) и новых АТТ других производителей данному сбою не подвержены.

---